

校舎改築情報第3号（令和7年2月26日）

前回に引き続き、旧校舎解体工事の様子をお伝えします。

1枚目の写真は、管理棟解体の様子です。1階の左側に見える鉄の扉は印刷室、その右側は男子更衣室です。各階中央の黒く見える部分は管理棟の廊下です。

※現在（2月26日時点）では、管理棟の建物はほぼなくなっています。



2枚目の写真は、重機が稼働している様子です。建物を解体した後のガレキを取り除き、整地していきます。



3枚目の写真は、現在の校舎棟全景です。白色のシールドに覆われており、建物内部の壁などを取り壊しています。



【今後の工事の予定です（再掲）】

令和7年1～3月 管理棟の解体

令和7年4～6月 校舎棟の解体

令和7年7月 ガレキの撤去と整地