

校舎改築情報第7号（令和7年9月8日）

《旧校舎解体工事の様子（写真）》

写真は、仮設校舎3階北側から旧校舎解体工事の様子を撮影したものです。ガレキは撤去され、整地がほぼ終了しました。束の間、のどかな八王子に戻り、とんぼが気持ちよさそうに飛び回っていました。

※8月27日撮影風景



《仮設校舎の修繕を行いました》

旧校舎から仮設校舎に引っ越しをして、ちょうど１年が経過しました。この間、大小さまざまな不具合が発生し、不便に感じることも多くありました。

夏季休業中に不具合箇所の修繕工事を行いましたので、お知らせします。

※おもな修繕内容

- ・ 全教室天井の給気口にフィルターがつきました。
- ・ トイレの窓に網戸がつきました。
- ・ 家庭科室のガスコンロ４台中２台が大人用となりました。
- ・ 技術室の丸のこ盤が使用可能となりました。
- ・ 理療科実習室の水道が温水化されました。
- ・ スクールバス敷地内動線の安全性を図りました（カーブミラー設置、工事外壁の一部透明化）。