

校舎改築情報第2号（令和7年2月）

旧校舎解体工事は順調に進んでいます。今回は1月下旬に撮影した工事風景の写真を3枚掲載します。

1枚目の写真は、体育館跡地の様子です。旧校舎の正面玄関があった付近から東方向を撮影した風景です。解体した体育館のガレキが撤去され、南大通り寄りに2階建ての建設事務所が建てられています。



2枚目の写真は、管理棟正面玄関内部の風景です。経営企画室があった場所は壁もなくなり、内部の解体作業が進んでいる様子が見えます。撮影時点では正面玄関に入って突き当たりの、校長室の壁はまだありました。解体工事は建物内部の解体作業から始め、その後、建物を壊していくそうです。



3枚目の写真は、管理棟解体の風景です。旧体育館の放送室があった付近から南西方向を撮影した写真です。体育館の南側にあった食堂も撤去され、建物を解体するクレーン車やガレキを撤去するトラックなどが作業しています。



【今後の工事の予定です（再掲）】

令和7年1～3月 管理棟の解体

令和7年4～6月 校舎棟の解体

令和7年7月 ガレキの撤去と整地